

MASKING TAPE

Estructura de la cinta:

Respaldo: Papel crepé 40 gr/m²

Adhesivo: Caucho

Color de línea: Crema



CLAVE	LARGO	ANCHO	MIN	MASTER
IP2002	50 m	3/4" (18 mm)	6	48
IP2003	50 m	1" (24mm)	6	36
IP2005	50 m	2" (48mm)	6	18

PARÁMETRO	ESPECIFICACIONES
ESPESOR	120 micras
ADHESIÓN AL ACERO	18 Oz/in
TENSILE SECO	219 Oz/in
% ELONGACIÓN	6% mínimo

CARACTERÍSTICAS

Sensitiva a la presión por lo que se adhiere de inmediato al pegarla


Resistente al paso de solventes lo cual evita que se desprenda fácilmente

Adhesivo vulcanizado por lo que no deja residuos sobre placas y otros sustratos


Su temperatura máxima es de 80° C

> VER página 2 para las definiciones de los parámetros

ALGUNAS APLICACIONES



DOMÉSTICO



PINTURA



CARPINTERÍA



AUTOMOTRIZ

GARANTÍA

Este producto está garantizado contra defectos de fabricación y origen por un periodo de 1 año a partir de la fecha de adquisición por el usuario final. Esta garantía es válida siempre y cuando el producto sea usado en condiciones normales y para lo que fue diseñado; NO CUBRE desgaste natural por uso, variaciones de voltaje, exceso de capacidades, omisión de instrucciones de uso y/o modificaciones de cualquier tipo. Para ser válida la garantía es necesario que presente el producto y su comprobante de compra (factura o ticket impreso) donde fue adquirido el producto o directamente a Herramientas Importadas Monterrey, S.A. de C.V. El producto será enviado al Centro de Servicio y sometido a valoración, el envío hasta el Centro de Servicio deberá ser cubierto por el usuario. Una vez que el producto sea reparado o se apruebe la reposición, éste será enviado al domicilio que nos indique y el costo del envío será cubierto por Herramientas Importadas Monterrey. Centro de Atención Tel. (81) 8374-8812. Más información y detalles en la página www.dogotuls.com en el apartado de garantía.

MASKING TAPE

SIGNIFICADO DE LOS PARÁMETROS

PARÁMETRO	SIGNIFICADO
ADHESIÓN AL ACERO	Esta prueba se realiza sobre una placa de acero con acabado espejo a un ángulo de 180º para conocer la sensación de adhesividad instantánea. Se coloca el masking sobre este sustrato y se realiza la prueba de adhesividad.
TENSILE SECO	Fuerza que soporta el masking seco antes de que pierda sus propiedades físicas o se rompa. Punto de ruptura en estado seco.
% ELONGACIÓN	Porcentaje de deformación que la cinta soporta cuando se le aplica una fuerza (se estira) antes de romperse.